



SG-90 付属のホーンが適合しません。
サーボのはめ込みは可能。



中心を合わせると
穴からずれてホーン取り付け
できず(サーボ付属3種とも)
また、ホーンが長く縁にも当
たるため切断の必要もあり

※ホーン側の穴を拡張すれば
2箇所は固定できる可能性あり



溝ここまで

ホーン長すぎて入らず
要切断



SG90 付属ホーン
3種